

FDV-dokumentasjon, 10.03.2015.

## Innvendig panel 20x215

### Råvare:

- Splittet furu.

### Behandling:

- Limt med AkzoNobel 1206 og herder Akzo Nobel 817.
- Overfaltebehandlet med Beckers fargesystem, interiørbeis farge «Gråmyra» i 2 strøk.
- Overflateklassifisering IN2.

### Produsert:

- Norsk limtre i Mosvik, Nord-Trøndelag.
- Overflatebehandlet hos Gilstad trelast i Levanger, Nord-Trøndelag.

### Profil:

- Mosvik U-profil 20x215
- Slett slip. Panelen er slipt mellom strøkene med interiørbeis.

### Montering:

- Monteres med tradisjonell dykkert.

### Vedlikehold:

- Vaskes med fuktig mikrofiberklut. Må aldri spyles, men kan støvsuges som alternativ rengjøring.
- Bordene endrer farge med tiden til noe mørkere, da behandlingen er en delvis transparent beis som gjør at lyset vil endre farge på trevirket.
- Ny behandling med beis vil gi mer dekkende farge.
- Ny behandling bør pigmentmengden være under 5 %, da mye pigment vil gi mer dekkende overflate.
- Lagd uten behov for vedlikehold i 40 år, foruten behov for utbedring av bruksslitasje.
- Endesprekk vil kunne påregnes over tid, tilsvarende annen trelast. Kvist vil kunne sprekke opp og bli mer synlig over tid.

### Avfallsbehandling:

- Sorteres som behandlet trevirke.

# Spaltepanel 15x115

## Råvare:

- Splittet furu.

## Behandling:

- Limt med AkzoNobel 1206 og herder Akzo Nobel 817.
- Overfaltebehandlet med Teknosafe 2407 brannmaling som grunning.
- Mellomstrøk med Nordika Eco 3330.
- Toppstrøk heldekkende Tecnos NCS S 0502-Y.
- Overflateklassifisering IN1.

## Produsert:

- Norsk limtre AS i Mosvika, Nord-Trøndelag.
- Overflatebehandlet hos Inntre AS i Steinkjer, Nord-Trøndelag.

## Profil:

- Rektangulær 15x115-profil.
- Slett slip.

## Montering:

- Monteres med egnet skruer.

## Vedlikehold:

- Vaskes med fuktig mikrofiberklut eller kan støvsuges som alternativ rengjøring.
- Malingen vil kunne gulne noe over tid som følge av at lyset endrer toppstrøkets fargepartikler.
- Ny behandling utføres med Nordika Eko-systemet.
- Lagd uten behov for vedlikehold i 40 år, foruten behov for utbedring av bruksslitasje.
- Endesprekk vil kunne påregnes over tid, tilsvarende annen trelast. Kvist vil kunne sprekke opp og bli mer synlig over tid.

## Avfallsbehandling:

Sorteres som behandlet trevirke.